

**ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ**
Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров

 Products of wood and wood materials.
Permissible errors in measuring linear dimensions

**ГОСТ
26214—84**

ОКСТУ 5302

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июня 1984 г. № 1972 срок введения установлен

с 01.01.86

Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

1. Настоящий стандарт распространяется на детали и сборочные единицы из древесины и древесных материалов и устанавливает допускаемые погрешности измерения линейных размеров до 10000 мм при приемочном контроле и правила определения приемочных границ с учетом допускаемых погрешностей измерения.

2. Допускаемые погрешности измерения σ в зависимости от допусков IT по ГОСТ 6449.1—82 приведены в таблице.

Допускаемые погрешности измерений линейных размеров
мм

Интервалы размеров	Квалитеты							
	10		11		12		13	
	IT	σ	IT	σ	IT	σ	IT	σ
До 3	—	—	—	—	0,10	0,03	0,14	0,04
Св. 3 до 6	—	—	—	—	0,12	0,04	0,18	0,05
◊ 6 ◊ 10	—	—	—	—	0,15	0,04	0,22	0,06
◊ 10 ◊ 18	—	—	—	—	0,18	0,05	0,27	0,08
◊ 18 ◊ 30	—	—	—	—	0,21	0,06	0,33	0,09
◊ 30 ◊ 50	—	—	—	—	0,25	0,06	0,39	0,10
◊ 50 ◊ 80	—	—	0,19	0,05	0,30	0,08	0,46	0,13
◊ 80 ◊ 120	—	—	0,22	0,06	0,35	0,09	0,54	0,16
◊ 120 ◊ 180	—	—	0,25	0,06	0,40	0,10	0,63	0,18
◊ 180 ◊ 250	—	—	0,29	0,08	0,46	0,13	0,72	0,21
◊ 250 ◊ 315	—	—	0,32	0,09	0,52	0,16	0,81	0,23
◊ 315 ◊ 400	—	—	0,36	0,10	0,57	0,16	0,89	0,23
◊ 400 ◊ 500	—	—	0,40	0,10	0,63	0,18	0,97	0,25
◊ 500 ◊ 630	—	—	0,44	0,14	0,70	0,23	1,10	0,25
◊ 630 ◊ 800	—	—	0,50	0,15	0,80	0,26	1,25	0,30
◊ 800 ◊ 1000	—	—	0,56	0,18	0,90	0,30	1,40	0,35
◊ 1000 ◊ 1250	—	—	0,66	0,20	1,05	0,35	1,65	0,45
◊ 1250 ◊ 1600	0,50	0,15	0,78	0,25	1,25	0,40	1,95	0,50
◊ 1600 ◊ 2000	0,60	0,20	0,92	0,30	1,50	0,50	2,30	0,60
◊ 2000 ◊ 2500	0,70	0,25	1,10	0,35	1,75	0,60	2,80	0,75
◊ 2500 ◊ 3150	0,86	0,30	1,35	0,45	2,10	0,70	3,30	0,85
◊ 3150 ◊ 4000	1,05	0,35	1,65	0,55	2,60	0,85	4,10	1,00
◊ 4000 ◊ 5000	1,30	0,40	2,00	0,65	3,20	1,00	5,00	1,30
◊ 5000 ◊ 6300	1,55	0,50	2,50	0,80	4,00	1,30	6,20	1,60
◊ 6300 ◊ 8000	1,95	0,65	3,10	1,00	4,90	1,60	7,60	1,95
◊ 8000 ◊ 10000	2,40	0,80	3,80	1,25	6,00	1,90	9,40	2,50

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание.

140

мм

Интервалы размеров	Качитеты									
	14		15		16		17		18	
	IT	σ	IT	σ	IT	σ	IT	σ	IT	σ
До 3	0,25	0,07	0,40	0,10	0,80	0,15	1,00	0,20	1,40	0,30
Св. 3 до 6	0,30	0,08	0,46	0,10	0,75	0,20	1,20	0,30	1,80	0,40
◦ 6 ◦ 10	0,36	0,10	0,58	0,15	0,90	0,25	1,50	0,40	2,20	0,50
◦ 10 ◦ 18	0,43	0,12	0,70	0,20	1,10	0,30	1,80	0,50	2,70	0,80
◦ 18 ◦ 30	0,52	0,16	0,84	0,20	1,30	0,35	2,10	0,60	3,30	0,90
◦ 30 ◦ 50	0,62	0,18	1,00	0,25	1,60	0,40	2,50	0,70	3,90	1,10
◦ 50 ◦ 80	0,74	0,20	1,00	0,30	1,90	0,50	3,00	0,80	4,60	1,20
◦ 80 ◦ 120	0,87	0,20	1,40	0,35	2,20	0,50	3,50	0,90	5,40	1,40
◦ 120 ◦ 180	1,00	0,25	1,60	0,40	2,50	0,60	4,00	1,00	6,30	1,50
◦ 180 ◦ 250	1,15	0,30	1,85	0,40	2,90	0,80	4,60	1,30	7,20	1,90
◦ 250 ◦ 315	1,30	0,35	2,10	0,50	3,20	0,90	5,20	1,40	8,10	2,20
◦ 315 ◦ 400	1,40	0,35	2,30	0,60	3,60	1,00	5,70	1,50	8,90	2,40
◦ 400 ◦ 500	1,55	0,40	2,50	0,60	4,00	1,00	6,30	1,80	9,70	2,70
◦ 500 ◦ 630	1,75	0,40	2,80	0,70	4,40	1,10	7,00	1,80	—	—
◦ 630 ◦ 800	2,00	0,50	3,20	0,80	5,00	1,30	8,00	2,00	—	—
◦ 800 ◦ 1000	2,30	0,60	3,60	0,90	5,60	1,40	9,00	2,30	—	—
◦ 1000 ◦ 1250	2,60	0,70	4,20	1,00	6,60	1,70	10,50	2,70	—	—
◦ 1250 ◦ 1600	3,10	0,80	5,00	1,30	7,80	2,10	12,50	3,20	—	—
◦ 1600 ◦ 2000	3,70	1,00	6,00	1,60	9,20	2,50	15,00	3,90	—	—
◦ 2000 ◦ 2500	4,40	1,10	7,00	1,80	11,00	2,90	17,50	4,50	—	—
◦ 2500 ◦ 3150	5,40	1,40	8,50	2,20	13,50	3,50	21,00	5,50	—	—
◦ 3150 ◦ 4000	6,60	1,70	10,50	2,70	16,50	4,30	26,00	6,80	—	—
◦ 4000 ◦ 5000	8,00	2,10	13,00	3,40	25,00	5,20	32,00	8,30	—	—
◦ 5000 ◦ 6300	9,80	2,60	15,50	4,00	25,00	6,50	40,00	10,40	—	—
◦ 6300 ◦ 8000	12,00	3,10	19,50	5,00	31,00	8,00	49,00	12,70	—	—
◦ 8000 ◦ 10000	15,00	3,90	24,00	6,20	38,00	10,00	60,00	15,60	—	—

3. Устанавливаемые погрешности измерения являются допускаемыми, включающими в себя все составляющие, зависящие от измерительных средств, измерительного усилия, базирования и т. д.

4. Допускаемая погрешность измерения включает случайные и неучтенные систематические погрешности измерения.

5. При допусках, не соответствующих значениям, указанным в таблице, допускаемую погрешность измерения выбирают по ближайшему меньшему значению допуска для соответствующего размера.

6. Допускаемые погрешности измерений должны учитываться при назначении допусков размеров изделий, выборе измерительных средств и установлении приемочных границ — значений размеров, по которым производится приемочный контроль изделий.

7. Приемочные границы должны совпадать с предельными размерами контролируемого изделия.

Допускается смещение приемочных границ относительно предельных размеров контролируемого изделия введением производственного допуска (уменьшением допуска). При этом величина смещения не должна превышать половины устанавливаемой настоящим стандартом погрешности измерения у каждой приемочной границы, а производственный допуск может быть меньше допуска, указанного на чертеже изделия, на величину, не превышающую значения допускаемой погрешности измерения.

Способы установления приемочных границ указаны в приложении.

8. Допускаемая погрешность измерения σ представляет собой допускаемое отклонение размеров деталей, располагаемое симметрично от приемочных границ ($\pm \sigma$).


9. При разногласиях в оценке качества принятых деталей погрешность измерения не должна превышать 30 % погрешности, установленной настоящим стандартом. Среди принятых допускается до 3 % деталей от перепроверяемой партии с отклонениями, выходящими за приемочные границы на величину не более половины допускаемой погрешности измерения при приемке.

ПРИЕМОЧНЫЕ ГРАНИЦЫ С УЧЕТОМ
ДОПУСКАЕМЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ

Стандарт предусматривает два возможных способа установления приемочных границ с учетом влияния погрешностей измерения, т. е. тех размеров, которыми оценивают годность изделий при приемочном контроле.

1-й способ. Приемочные границы устанавливаются равными предельным отклонениям размера изделия (см. чертеж, а) по ГОСТ 6449.1—82.

Это означает, что влияние погрешности измерения учтено выбором качества на допуски и посадки по ГОСТ 6449.1—82 при конструировании изделия.



2-й способ. Приемочные границы устанавливают смещенными относительно предельных размеров внутрь поля допуска изделия (устанавливается производственный допуск — см. чертеж, б).

Производственный допуск (уменьшение допуска) устанавливается в наиболее ответственных соединениях. Необходимость введения производственного допуска для того или иного размера должна быть оговорена в технических требованиях.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 3808.1—80	Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение	3
ГОСТ 6564—84	Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование	14
ГОСТ 6782.1—75	Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки	20
ГОСТ 6782.2—75	Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки	29
ГОСТ 7016—82	Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности	43
ГОСТ 7307—75	Детали из древесины и древесных материалов. Припуски на механическую обработку	48
ГОСТ 7319—80	Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка и хранение	61
ГОСТ 9330—76	Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры	75
ГОСТ 10950—78	Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения	86
ГОСТ 15612—85	Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности	92
ГОСТ 16369—96	Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры	103
ГОСТ 16588—91	Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности	107
ГОСТ 18867—84	Пиломатериалы хвойных пород. Режимы сушки в противоточных камерах непрерывного действия	112
ГОСТ 19041—85	Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение	119
ГОСТ 19773—84	Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Режимы сушки в камерах периодического действия	127
ГОСТ 26214—84	Изделия из древесины и древесных материалов. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров	140

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Общие нормы

БЗ 8—2001

*Редактор М.Н. Максимова
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор И.Л. Швайдер
Компьютерная верстка Е.Н. Мартымяновой, С.В. Рыбовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 02.07.2002. Формат 60 × 84 ¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 16,74. Уч.-изд.л. 14,70. Тираж 600 экз. Зак. 1118. Изд. № 2921/2. С 6657.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Калужская типография стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256.
ПЛР № 040138